

Специјална болница за рехабилитацију

“Рибарска Бања”

37205 Рибарска Бања

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Poštovani,

Da bismo dostavili ispravnu ponudu, neophodno je da nam pošaljete **detaljne karakteristike motora** (nalaze se na **pločici motora**) i da nam pošaljete **prečnik pogonske užetnjače**, kao i, ukoliko ste u mogućnosti, **fotografiju pogonske mašine iz više pozicija**, kako bismo utvrdili da li je moguće povećati pogonsku užetnjaču (kako bi se postiglo povećanje brzine lifta).

Одговор:

Поштовани,

Техничке карактеристике мотора, прочитане са плочице мотора, су следеће:

- Tip 4AL 200La-6/24;
- P = 13,5 KS ; - 50 Hz;
- 900/210 o/min;
- UKL/H 180; - izol. kl. FTO 40; - ik 80/30;
- Mk 22/18; - Mn 9,6; - Mh 22 ko;
- dozv. GD² postrojenja 8,9; - GD² m 1,35;
- težina 228 kg.

(Због старости плочице постоји могућност пермутације неког од прочитаног слова или броја)

Што се тиче захтева који се односе на „мерење пречника погонске ужетњаке и израду фотографија погонске машине из више позиција“, обавештавамо Вас да наша болница не располаже техничком опремом и стручним кадром за обезбеђење захтеваних података за чију тачност би могли гарантовати, па Вам у циљу елиминисања техничких нејасноћа због специфичности опреме из предметне јавне набавке, предлажемо да Ваша стручна лица изврше увид у постојеће стање на лицу места сваког радног дана у времену од 07-15 часова. Као алтернативу предлажемо Вам да погледате детаљан одговор на питање које се односи на „повећање брзине лифта“, а које смо већ објавили на порталу дана 13. 11. 2014. године.

С поштовањем,

Рибарска Бања, 18. 11. 2014. год.